



Taxa brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. I redovisade avgifter ingår okulär besiktning gällande sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet samt rutiner för anläggningens drift och skötsel.

Ordinarie brandskyddskontroll i småhus med tillhörande byggnader

	Pris
Fast grundavgift	373 kr
Första kontrollobjekt	543 kr
Varje tillkommande kontrollobjekt	271 kr
Varje tillkommande kontrollobjekt med rökkanal i annan skorsten	373 kr
Timavgift eftersyn	813 kr/h
Särskild administrativ avgift	373 kr

Brandskyddskontroll i samband med ibruktagande av obrukad eldstad

Fast grundavgift	813 kr
Timavgift	813 kr/h
Timavgift eftersyn	813 kr/h
Särskild administrativ avgift	373 kr

Brandskyddskontroll i övriga byggnader/anläggningar

	Pris
Fast grundavgift	373 kr
Timavgift	813 kr/h
Timavgift eftersyn	813 kr/h
Särskild administrativ avgift	373 kr

Särskilda bestämmelser

1. Om objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid uttas tilläggsersättning motsvarande merkostnaden.
2. För utökad kontroll såsom temperaturmätning, tryckmätning, röktryckprovning, läckagemätning eller dylikt uttas tilläggsersättning enligt timavgift motsvarande den förlängda tidsåtgången.
3. I de fall aviserad brandskyddskontroll i småhus inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillgängligt uttas ersättning enligt

särskild administrativ avgift. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.

4. I de fall aviserad brandskyddskontroll i övriga byggnader/anläggningar inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillgängligt uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift och timavgift för väntetid. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.
5. Ersättning motsvarande särskild administrativ avgift uttas om en fastighet ersatt den brandskyddskontrollpliktiga förbränningsanordningen med annan uppvärmningskälla och inte meddelat detta innan avisering om brandskyddskontroll skickats ut.

Adress

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING vid Vätern

Telefon

0510-77 17 00

Fax

0510-77 08 39

Org.nr

212000-1694

VATnr

SE212000169401

E-post

raddningstjansten@lidkoping.se

Internet www.rvs112.se